

## Cinture di sicurezza - Manutenzione mezzi

Attività : **Manutenzione mezzi, macchinari e attrezzature**Fase : **Cinture di sicurezza**Note : **Controllo periodico**

Voce	Registrazione
<b>N. di matricola cintura</b>	BADGE N. : Cintura 01 Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:33 alle coordinate 43.3978235,10.4370219 BADGE N. : Cintura 01 Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:31 alle coordinate 43.3978235,10.4370219
<b>Presenza marchio CE ed è leggibile</b>	 Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:33 alle coordinate 43.397824,10.437022  Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:31 alle coordinate 43.397824,10.437022
<b>Buono stato generale di conservazione (bretelle, cosciali, dorsale o sottoglutei)</b>	 Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:33 alle coordinate 43.397824,10.437022  Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:31 alle coordinate 43.397824,10.437022
<b>Assenza di difettosità visibili</b>	 Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:34 alle coordinate 43.397824,10.437022  Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:32 alle coordinate 43.397824,10.437022
<b>Assenza di corrosione negli elementi metallici</b>	 Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:34 alle coordinate 43.397824,10.437022  Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:32 alle coordinate 43.397824,10.437022
<b>Buono stato del gancio di trattenuta</b>	 Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:34 alle coordinate 43.397824,10.437022  Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:32 alle coordinate 43.397824,10.437022
<b>Buono stato di conservazione delle fibbie</b>	 Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:36 alle coordinate 43.397824,10.437022  Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:34 alle coordinate 43.397824,10.437022
<b>Assenza di deformazioni o di fessure visibili sulle fibbie</b>	 Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:36 alle coordinate 43.397824,10.437022  Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:34 alle coordinate 43.397824,10.437022
<b>Integrità delle cinghie, con assenza di tagli, bruciature, abrasioni e sfilacciamenti</b>	 Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:36 alle coordinate 43.397824,10.437022  Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:35 alle coordinate 43.397824,10.437022
<b>Integrità delle cuciture, con assenza di tagli, bruciature, abrasioni e sfilacciamenti</b>	 Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:36 alle coordinate 43.397824,10.437022  Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:35 alle coordinate 43.397824,10.437022

---

**Scorrevolezza delle cinghie nelle fibbie**

Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:37 alle coordinate 43.397824,10.437022



Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:36 alle coordinate 43.397824,10.437022

---

**Mantenimento del colore delle cuciture in contrasto con quello delle cinghie**

Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:37 alle coordinate 43.397824,10.437022



Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:36 alle coordinate 43.397824,10.437022

---

**Assenza di cenni di cedimento in presenza di strappi manuali**

Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:37 alle coordinate 43.397824,10.437022



Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:36 alle coordinate 43.397824,10.437022

---

**Perfetta chiusura delle fibbie**

Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:39 alle coordinate 43.397824,10.437022



Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:36 alle coordinate 43.397824,10.437022

---

**Eventuale testimonianza fotografica**

---

**Eventuale registrazione Audio**

[media/reg\\_1543/1510558752898.mpeg4](#)

Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Novembre 2017 08:39 alle coordinate 43.3978235,10.4370219

[media/reg\\_1558/1486971475215.mpeg4](#)

Registrato da Federico - Masiello - in data Lunedì 13 Febbraio 2017 08:38 alle coordinate 43.3978235,10.4370219