

Check list manutenzione impianti - Manutenzione mezzi

Attività : **Manutenzione mezzi, macchinari e attrezzature**Fase : **Impianto produzione inerti**

Voce	Registrazione
Identificazione macchinario	BADGE N. : Frantoio1 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:18 alle coordinate 43.397825,10.4370219
ATTIVITÀ	
Verifica permessi e agibilità area di intervento	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:19 alle coordinate 43.397824,10.437022
Effettuato sopralluogo prima dell'inizio delle operazioni	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:19 alle coordinate 43.397824,10.437022
Distribuiti i DPI previsti agli operatori	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:19 alle coordinate 43.397824,10.437022
Ricordato agli operatori quali sono le parti pericolose della macchina	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:19 alle coordinate 43.397824,10.437022
Ricordati agli operatori i rischi presenti nelle operazioni previste	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:19 alle coordinate 43.397824,10.437022
Prima di iniziare l'intervento il personale ha indossato i DPI	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:19 alle coordinate 43.397824,10.437022
Assicurata l'interruzione dell'alimentazione elettrica (sezionamento e lucchetto al quadro)	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:20 alle coordinate 43.397824,10.437022
Rimosse le parti di sporco all'interno	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:21 alle coordinate 43.397824,10.437022
Smontati e puliti i rulli	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:21 alle coordinate 43.397824,10.437022
Puliti i filtri	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:21 alle coordinate 43.397824,10.437022
Effettuata pulizia testate	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:21 alle coordinate 43.397824,10.437022
Verificata corretta misura della corsa	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:23 alle coordinate 43.397824,10.437022
Controllo perfetta chiusura dei portelloni	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:23 alle coordinate 43.397824,10.437022
Pulite e messe in ordine le aree interessate dall'intervento	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:23 alle coordinate 43.397824,10.437022
Verificato completo rimontaggio di tutte le protezioni	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:23 alle coordinate 43.397824,10.437022
Verificato corretto funzionamento strumentazione	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:24 alle coordinate 43.397824,10.437022
Verificato completamento di tutti i collegamenti di terra	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:24 alle coordinate 43.397824,10.437022
Verificata protezione contro i contatti diretti	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:24 alle coordinate 43.397824,10.437022
Verificata continuità nei conduttori di terra	 Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:24 alle coordinate 43.397824,10.437022

PAPERINO CHECKLIST

Controllato valore della resistenza di terra



Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:24 alle coordinate 43.397824,10.437022

Verificato regolare funzionamento di tutti i componenti



Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:24 alle coordinate 43.397824,10.437022

Le eventuali problematiche di sicurezza e/o di funzionalità sono state segnalate ai Responsabili interessati



Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:25 alle coordinate 43.397824,10.437022

Eventuale prova fotografica

Eventuale prova audio

media/reg_1531/1518607510447.mpeg4

Registrato da Giulio - Alessandri - in data Mercoledì 14 Febbraio 2018 12:25 alle coordinate 43.3978235,10.4370219